

山形県(道路管理者) 通学路点検対策箇所一覧表 (H24～R7年度)

R8.3末

I 箇所数
261

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H24	36	村山市	西郷小	(一)東根長島線	村山市大字河島乙	交通量が多く横断時に危険	路面標示等の注意喚起	道路管理者	北村山	済
H24	37	村山市	袖崎小	(一)東根尾花沢線	村山市大字土生田	転落防止柵が破損しており、隣接する河川が深いため転落の危険がある	転落防止柵の修繕	道路管理者	北村山	済
H24	38	村山市	袖崎小	(一)東根尾花沢線	村山市大字土生田	交通量が多い、横断歩道が無い	路面標示	道路管理者	北村山	済
H24	39	村山市	大久保小	(一)大久保村山停車場線	村山市大字大久保甲	カーブの途中に横断歩道があり、見通しが悪く危険	横断者注意の路面標示等の注意喚起	道路管理者	北村山	済
H24	40	村山市	富本小	(一)榊石河北線	村山市大字岩野	雪が無い側溝に落下の危険あり	側溝蓋の整備	道路管理者	北村山	済
H24	41	村山市	富本小	(一)榊石河北線	村山市大字岩野	道路脇の水路が深い(転落注意)	転落防止柵の設置	道路管理者	北村山	済
H24	42	村山市	富本小	(一)榊石河北線	村山市大字岩野	交通量が多い(砕石運搬車等)、横断歩道が無い	横断指導線の設置	道路管理者	北村山	済
H24	43	村山市	戸沢小	(一)榊石基点線	村山市大字長善寺	道路脇の水路の幅が広く、水量が多い(転落注意)	歩道、転落防止柵の整備(道路改良で整備)	道路管理者	北村山	済
H24	44	村山市	戸沢小	(一)榊石基点線	村山市大字長善寺	見通しが悪い、防護柵が破損している(転落注意)	防護柵を修繕する	道路管理者	北村山	済
H24	45	東根市	東根小	(主)尾花沢開山線	東根市大字東根	歩道がないため、通学する児童が危険	路側のカラー化	道路管理者	北村山	済
H24	46	東根市	神町小	(一)東根尾花沢線	東根市神町南1丁目	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	路側のカラー化	道路管理者	北村山	済
H24	47	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	東根市大字長瀬	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	路側のカラー化	道路管理者	北村山	済
H24	48	尾花沢市	福原中部小	(一)東根尾花沢線	尾花沢市大字野黒沢(野尻川橋付近)	歩道側に道路照明灯がないため夜間に歩行者を判別しにくい	道路照明灯の移設を検討	道路管理者	北村山	済
H24	49	尾花沢市	尾花沢小	奥道鶴子尾花沢線	新町神保とや前の交差点	交通量が多く、横断する児童が多いため危険	横断指導線の検討	道路管理者	北村山	済
H24	50	尾花沢市	寺内小	(一)新庄長沢尾花沢線	尾花沢市大字寺内(意連寺の急カーブ)	急カーブで見通しが悪く、横断者が見えづらい	減速の路面標示	道路管理者	北村山	済
H24	51	尾花沢市	寺内小	(一)新庄長沢尾花沢線	尾花沢市大字寺内(意連寺の急カーブ)	歩道除雪区間でないため、隣接住民が除雪しないと車道を通行しなければならない	歩行スペースの確保(除雪)	道路管理者	北村山	済
H24	52	尾花沢市	萩袋小	(一)東根尾花沢線	尾花沢市大字萩袋(奥道萩袋正殿交差点南側)	防護柵の柵レールが歩道側に曲がっている	防護柵の修繕	道路管理者	北村山	済
H24	53	尾花沢市	萩袋小	(一)東根尾花沢線	尾花沢市大字萩袋(奥道萩袋正殿交差点南側)	歩道除雪区間でないため、隣接住民が除雪しないと車道を通行しなければならない	歩道が狭く除雪車は困難。現場の状況を確認する。	道路管理者	北村山	済
H24	54	尾花沢市	高橋小	(一)尾花沢最上線	尾花沢市大字高橋(高橋小学校北側急カーブ)	急カーブで見通しが悪く、横断者が見えづらい	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H24	55	尾花沢市	高橋小	(一)尾花沢最上線	尾花沢市大字高橋(高橋小学校北側急カーブ)	歩道除雪区間でないため、隣接住民が除雪しないと車道を通行しなければならない	歩行スペースの確保(除雪)	道路管理者	北村山	済
H24	56	尾花沢市	高橋小	(一)尾花沢最上線	大字押切地内(奥道との交差点)	見通しが悪く、横断者が見えづらい	横断者注意の表示	道路管理者	北村山	済
H24	57	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市大字鶴巻田(玉野小学校前)	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	路肩のカラー化	道路管理者	北村山	済
H24	58	尾花沢市	玉野小	(一)尾花沢開山線	尾花沢市大字鶴巻田((国)347号との交差点南側)	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	路肩のカラー化	道路管理者	北村山	済
H24	59	尾花沢市	玉野小	(一)尾花沢開山線	栗生地内	交通量が多いにもかかわらず歩道が路側帯で区切られているだけで歩道も狭い	歩行スペースの確保	道路管理者	北村山	済
H24	60	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	尾花沢市大字上柳渡戸(荒坂)	道幅が狭く急なカーブで見通しが悪い	減速の路面標示を検討	道路管理者	北村山	済
H24	61	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	尾花沢市大字上柳渡戸(寺町)	道幅が狭く、歩道が極端に狭くなっている	減速の路面標示を検討	道路管理者	北村山	済
H24	62	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	尾花沢市大字上柳渡戸(学校入口)	緩やかなカーブになっているため見通しが悪い	減速の路面標示を検討	道路管理者	北村山	済
H24	63	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	尾花沢市大字上柳渡戸(銀山入口)	道幅が狭く、カーブが連続しているため見通しが悪い	減速の路面標示を検討	道路管理者	北村山	済
H24	64	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	尾花沢市大字鶴子(小学校前)	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	外側線の設置	道路管理者	北村山	済
H24	65	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	尾花沢市大字鶴子(水路脇)	防護柵がないため転落の危険性がある	防護柵の設置	道路管理者	北村山	済
H24	66	大石田町	大石田南小	(一)村山大石田線	大石田町大字田沢小(小笠)	防護柵がないため児童等が転落の危険性がある	防護柵の設置	道路管理者	北村山	済
H24	67	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	大石田町大字大石田(大石田駅前)	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくく	外側線の設置	道路管理者	北村山	済
H24	68	大石田町	大石田北小	奥道大石田名木沢線	大石田海谷 北小カーブ付近	歩道がないうえ車道と路側の判別がしにくくカーブで見通しが悪い	外側線の設置、路側カラー化	道路管理者	北村山	済
H25	259	村山市	西郷小	(一)東根長島線	村山市大字名取 伊賀沼池北	歩道がない、積雪で道路が狭くなる	拡幅除雪の実施	道路管理者	北村山	済
H25	260	村山市	袖崎小	(一)東根尾花沢線	村山市大字土生田 湯舟沢口	十字路を直進する時の児童の安全確保必須	交差点付近のカラー舗装	道路管理者	北村山	済
H25	261	村山市	戸沢小	(一)榊石基点線	村山市大字長善寺	歩道が無い、交通量が多い	グリーンベルト設置	道路管理者	北村山	済
H25	262	村山市	富並小	(主)新庄次子村山線	村山市大字富並 下中原	歩道が狭く、見通しが悪い	側溝蓋の設置	道路管理者	北村山	済
H25	263	村山市	富並小	(主)新庄次子村山線	村山市大字富並 森	歩道が狭く、見通しが悪い	安全対策用のぼり旗設置	道路管理者	北村山	済
H25	264	村山市	富並小	(主)新庄次子村山線	村山市大字富並 森	民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行になり危険	ガードレールの移設	道路管理者	北村山	済
H25	265	村山市	富並小	(主)新庄次子村山線	村山市大字富並 森	民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行になり危険	側溝蓋の設置	道路管理者	北村山	済
H25	266	村山市	富並小	(主)新庄次子村山線	村山市大字富並 森	冬期間、道路狭小になり危険	除雪をこまめに実施	道路管理者	北村山	済
H25	267	東根市	東根小	(主)尾花沢開山線	東根市本丸南一・二丁目地内(日塔橋)	冬期間、道路狭小になり危険	市道との交差点に横断指導線を整備	道路管理者	北村山	済
H25	268	東根市	東根小	(主)尾花沢開山線	東根市本丸南一・二丁目地内(日塔橋)	冬期間、道路狭小になり危険	キヤッツアイ(道路紙)を検討	道路管理者	北村山	済
H25	269	東根市	東根小	(主)尾花沢開山線	東根市本丸南一・二丁目地内(日塔橋)	冬期間、道路狭小になり危険	冬季間の歩道スペース確保	道路管理者	北村山	済
H25	270	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	東根市六田一丁目・四ツ家一丁目	冬期間、道路狭小になり危険	歩道部にグリーンベルトを引く	道路管理者	北村山	済
H25	271	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	東根市六田一丁目・四ツ家一丁目	除雪をこまめに実施	神町駐屯地前の交差点改良工事の推進【神町南工区】	道路管理者	北村山	済
H25	272	東根市	神町小	(一)東根尾花沢線	東根市神町南一丁目	降雪時、交差点周辺が狭くなり危険		道路管理者	北村山	済
H25	273	東根市	神町小	(一)東根尾花沢線	東根市神町南一丁目	降雪時、交差点周辺が狭くなり危険		道路管理者	北村山	済
H25	274	東根市	大富小	(国)287号	東根市大字羽入	車歩道の区別はあるが、IC入口に高速で入る車が多く危険	危険回避の対策を講じる	道路管理者	北村山	済
H25	275	東根市	高崎小	(主)尾花沢開山線	東根市大字観音寺	歩道はあるものの、大型車の通行が多く、またスピードを出す車が多い。	ガードレールの設置等について検討	道路管理者	北村山	済
H25	276	東根市	長瀬小	(一)東根長島線	東根市大字長瀬	落下防止の手すり止める金具の破損、わきのゆるみ等があり、危険である。(数箇所)	徐行に関する路面標示	道路管理者	北村山	済
H25	277	尾花沢市	名木沢小	(一)芦沢停車場実業屋線	奥道芦沢停車場・実業屋線 横根大橋(春日地区)	柵干の一部が腐食(2箇所)している	必要に応じた補修	道路管理者	北村山	済
H25	278	尾花沢市	名木沢小	(一)芦沢停車場実業屋線	奥道芦沢停車場・実業屋線 横根大橋(春日地区)	柵干の一部が腐食(2箇所)している	必要に応じた補修	道路管理者	北村山	済
H25	279	尾花沢市	萩袋小	(一)東根尾花沢線	原(旧国道13号線沿い学校前信号のすぐ)	ガードレールの破損	ガードレール補修	道路管理者	北村山	済
H25	280	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市北郷～鶴巻田地内(国道347号)	カーブがあり見通しが悪い	注意喚起文字設置	道路管理者	北村山	済
H25	281	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市鶴巻田374	カーブがあり見通しが悪い	注意喚起文字設置	道路管理者	北村山	済
H25	282	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市鶴巻田633付近	カーブのため見通しが悪い。	スクールゾーンの標識・路面表示、速度落とせの標識・表示	道路管理者	北村山	済
H25	283	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	尾花沢市大字上柳渡戸(学校入口)	カーブがあり見通しが悪い	外側線再設置	道路管理者	北村山	済
H25	284	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	鶴子久保 伊藤完治商店～久保停留所	側溝に蓋がないため危険	蓋蓋を検討	道路管理者	北村山	済
H25	285	大石田町	大石田南小	(一)村山大石田線	田沢字小菅	カーブが多く見通しが悪い。段差があり、落下する危険性がある	ガードレールを設置する。	道路管理者	北村山	済
H25	286	大石田町	大石田南小	(一)尾花沢大石田線	横山字下宿	「横断歩道線」が消えていて、交差点の横断が危険であった。側溝グレーチングと側溝蓋に段差と破損があり危険であった。	グレーチング等を修繕済である。	道路管理者	北村山	済
H25	287	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	庚申町十字路	砂利が敷かれており危険である。「横断者注意」の表示が消えかかっている。「横断歩道線」が消えかかっている。	凍結状況を調査し、改善を検討する。	道路管理者	北村山	済
H25	288	大石田町	大石田北小	(一)大石田名木沢線	校門前T字路付近	砂利が敷かれており危険である。「横断者注意」の表示が消えかかっている。「横断歩道線」が消えかかっている。	「注意喚起文字表示」の塗り直しを検討する。	道路管理者	北村山	済
H26	391	村山市	桶岡小	(一)東根尾花沢線	村山市桶岡北町一丁目2番、二丁目2番付近	交通量が多く横断歩道がないため、交差点で道路右側へ児童が渡れない。横断歩道まで距離がある。冬季節、路肩に雪が堆積し、車道を歩行しているため危険	歩道側除雪	道路管理者	北村山	済
H26	392	村山市	西郷小	(一)東根長島線	東根長島線 村山市大字河島乙385付近 上宿石碑前丁字路	横断歩道の先に縁石があり、通行が不便で危険	舗道縁石の補修	道路管理者	北村山	済
H26	393	東根市	東郷小	(一)新田神町停車場線	野川小原線と 奥道新田神町停車場線の交差点	野川小原線の道路幅が狭く、加えて太田新田の十字路付近は、見通しが悪い。道路も狭いので、横断する時危険である。	横断歩道前後のカラー化	道路管理者	北村山	済
H26	394	東根市	小田島小	(一)長瀬野田線	郡山小田島小学校線と奥道長瀬野田線の交差点	道幅の広い県道で、制限速度が60km/hなので、自動車等が時速で走行している。歩道が狭く、速度超過もみられる。歩行者が少くところと車道を分けてほしい。	横断歩道後カラー化、速度抑制の路面表示	道路管理者	北村山	済
H26	395	東根市	長瀬小	(一)東根長島線	奥道東根長島線		グリーンベルトをひく	道路管理者	北村山	済
H26	396	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	長瀬6号線と 奥道長瀬野田線と 奥道東根長島線	歩道が狭く、速度超過もみられる。	グリーンベルト塗り直し	道路管理者	北村山	済
H26	397	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	奥道東根尾花沢線 (四ツ家一丁目)	与次郎橋前。交通量が多く、横断時は危険。	横断歩道の前後のカラー化	道路管理者	北村山	済
H26	398	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	奥道東根尾花沢線 (四ツ家一丁目)	与次郎橋前。交通量が多く、横断時は危険。	速度抑制路面標示	道路管理者	北村山	済
H26	399	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	萩袋 戸津紀行さん宅前	スクールバスの停留所に向かう時に、奥道120号(旧州周街道)を横断することになるが、交通量も多く、大変見通しが悪い。	横断歩道、若しくは指導線の設置	道路管理者	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況	
H26	400	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	寺内須藤商店前の三叉路	特に、西原方面から寺内に向かう道は急な登り坂で、建物もあるため、見通しが悪い。交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけない	横断指導線、横断退避場所表示を設置していく	道路管理者	北村山	済	
H26	401	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	正殿地区(大崎商店～西塚商店前)	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけない	外側線の引き直し、グリーンベルトの設置、前後のカーブにドット線の設置	道路管理者	北村山	済	
H26	402	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	高橋地区	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけない	外側線の引き直し、前後のカーブにドット線の設置	道路管理者	北村山	済	
H26	403	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	市野々地区	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけない	カーブ部分にドット線、原則マークの設置を検討。	道路管理者	北村山	済	
H26	404	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～母袋)	未設置で、交通量も多く危険である。特に北郷・坂本間外側線が消えかけているので、塗装をお願いしたい。加えカラー歩道化を要望する。	消えかかった外側線の整備、カーブ部分にドット線の設置	道路管理者	北村山	済	
H26	405	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢関沢線(鶴巻田～上柳渡戸)	流雪清整備により歩道が広がった区間もあるが、ガードレールも未設置で交通量も多く危険である。道路沿いに住宅のない区間、道路の狭い区間は、特に冬期間が危険	除雪対応。ふきだまりが出来そうな箇所を中心に、丁寧な除雪・排雪。	道路管理者	北村山	済	
H26	406	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	下柳渡戸～上柳渡戸 寺町地区の通称「荒坂」付近	銀山温泉への県内外観光客がひっきりなしに通じ、広い道路から、狭い道路かつ急なカーブで大変見通しが悪い箇所である。昨年度、路面への減速表示がなれたが、効果は薄い。現在は12月までの工期で直線道路にする改良工事が行われているが、開通すれば今度は車よりスピードを上げた状況で寺町地区内に侵入すること	外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道にすることで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさせる。	道路管理者	北村山	済	
H26	407	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	上柳渡戸 寺町地区内	道幅が狭いうえに、路側帯自体が狭く、人が歩けるスペースが確保できないほどの狭さである。そして、道路両側は、ふたのない側溝がある。制限速度を超えて走る車が多く、大変危険である。	外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道にすることで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさせる。	道路管理者	北村山	済	
H26	408	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	銀山新畑 銀山温泉入口	道幅が狭く、連続したカーブで見通しが悪い。児童の通学路であることを示す標識がない。土地勘の無い観光客が頻繁に通る道路でこの箇所は、降雪期になると歩道除雪が行われない為に、バス待ちをする児童が止まるを得ず、左側通行で、特別に依頼している民家の庭先まで際に活用する場所がある。	グリーンベルトの歩道の設置	道路管理者	北村山	済	
H26	409	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	下柳渡戸 鶴田商店前 横断歩道及び停止線	小童一般県道村山大石田線 風呂工務店付近のカーブ	〇冬下校時、車の往来が多く、児童だけで横断するのが困難な場合があり危険。朝は、交通指導員の方が立ってくださっ	歩道除雪、外側線の差直り	道路管理者	北村山	済
H26	410	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	古坂バス停付近から防風柵にかけての道路	〇冬下校時、車の往来が多く、児童だけで横断するのが困難、朝、見守り隊の方が付き添ってくださっている。	雪の状況を踏まえて、排雪の回数を増やす。	道路管理者	北村山	済	
H26	411	大石田町	大石田南小	(一)村山大石田線	小童一般県道村山大石田線 風呂工務店付近のカーブ	カーブで見通しが悪く、歩行時に注意が必要。	注意喚起のための路面標示設置 ドットライン設置	道路管理者	北村山	済	
H26	412	大石田町	大石田小	(一)大石田土生田線	一般県道大石田土生田線 新町歩道	〇新町歩道の街灯がほとんど無く夕方への歩行が危険	道路照明等の移設	道路管理者	北村山	済	
H26	413	大石田町	大石田小	(一)大石田土生田線	一般県道大石田土生田線 二丁目と川端のT字路	〇川端の町道から県道を横断するとき、電柱が邪魔になり村山方面から来る車が見えない。また、冬期間、路面が凍結し、車がスリップすることがある。	路面凍結防止剤の散布回数の増	道路管理者	北村山	済	
H26	414	大石田町	大石田小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道南通り線 愛宕町十字路	〇冬下校時、車の往来が多く、児童だけで横断するのが困難な場合があり危険。朝は、交通指導員の方が立ってくださっ	横断歩道外側カラー化	道路管理者	北村山	済	
H26	415	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 庚申町十字路	〇冬下校時、車の往来が多く、児童だけで横断するのが困難、朝、見守り隊の方が付き添ってくださっている。	横断歩道外側カラー化、外側線ドットライン設置	道路管理者	北村山	済	
H26	416	大石田町	大石田小	(一)村山大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道朝日町・日照畑線町道昭和通り線 佐田町と南通りの十字路	〇南通りから下ってきて横断するとき、駅に向かって南通りの道路を横断するとき、車が見えにくく横断が危険。	外側線ドットライン設置	道路管理者	北村山	済	
H26	417	大石田町	大石田北小	(一)大石田名木沢線 (一)萩袋大溝線	一般県道大石田名木沢線と一般県道萩袋大溝線の交差点(亀井戸郵便局付近)	登下校や日常での使用がある所の横断歩道表示が消えかけている。	外側線、ドットラインの引き直し 横断歩道外側カラー化	道路管理者	北村山	済	
H26	418	大石田町	大石田北小	(主)大石田畑線	・主要地方道大石田畑線 川前観音前	登下校で使用する横断歩道の補修(橋の移設のため補修がされていない。ほとんど見えない状態。橋が完成するまでの暫定措置でできないか。)	横断指導線の設置	道路管理者	北村山	済	
H27	527	村山市	西郷小	(一)村山大石田線	名取51付近	カーブで見通しが悪い上、横断指導線が消えている。	横断指導線の再設置	道路管理者	北村山	済	
H27	528	東根市	東根小	(主)尾花沢関山線	東根市本丸南1丁目5～本丸南2丁目1	道路が狭いにもかかわらず、交通量が多く、走行車の速度も出ている。 また日塔橋は西側に歩道があり、日塔橋北側付近で道路を横断しなければ歩道を通学できない。 しかし日塔橋北側付近にはカーブがあり、横断が危険であるために、日塔橋上の歩道のない東側を通学していて危険である。 朝の交通量が多く、歩道部分も狭いため危険である。	外側線・横断指導線・停止線・グリーンベルトの引き直し	道路管理者	北村山	済	
H27	529	東根市	東根小	(一)中島新田橋岡線	東根市本丸南3丁目1～2	交通量が多く、道路幅が狭く一部区間において歩道がない。 スピードを出す車も多いため、危険である。 蟹沢橋が道路より高くなっているため見通しが悪く、横断時危険である。 交通量の多い道路だが、歩道がない。 スピードを出す車も多く危険である。 交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。 グリーンベルトが所々、未塗装である。	外側線の引き直し・グリーンベルト化	道路管理者	北村山	済	
H27	530	東根市	長瀬小	(一)東根長島線	東根市大字東根市甲5194～大字長瀬974付近	交通量が多く、道路幅が狭く一部区間において歩道がない。 スピードを出す車も多いため、危険である。 蟹沢橋が道路より高くなっているため見通しが悪く、横断時危険である。 交通量の多い道路だが、歩道がない。 スピードを出す車も多く危険である。 交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。 グリーンベルトが所々、未塗装である。	外側線引き直し。グリーンベルト化	道路管理者	北村山	済	
H27	531	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	蟹沢橋	蟹沢橋が道路より高くなっているため見通しが悪く、横断時危険である。 交通量の多い道路だが、歩道がない。 スピードを出す車も多く危険である。 交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。 グリーンベルトが所々、未塗装である。	(道路上に)「横断者注意」の路面標示の設置	道路管理者	北村山	済	
H27	532	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	東根市大字長瀬937～34	交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。 グリーンベルトが所々、未塗装である。	グリーンベルトの引き直し	道路管理者	北村山	済	
H27	533	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	東根市六田2丁目地内	交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。 グリーンベルトが所々、未塗装である。	グリーンベルト未塗装部分のグリーンベルト化	道路管理者	北村山	済	
H27	534	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	寺内須藤商店三叉路	西原方面から寺内に向かう道は急な上り坂で、建物もあるため、見通しが悪い。カーブになっている三叉路のため、大変見通しが悪い。指導線を引いていただけたことになったが、まだ引かれていない。	停止線の引き直し、横断指導線の整備	道路管理者	北村山	済	
H27	535	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	寺内意連寺前三叉路	スクールバスの停留所に向かう時に、県道120号(羽州街道)を横断することになるが、大変見通しが悪い。特に朝は交通量も多い。	横断指導線(2ヶ所)の設置	道路管理者	北村山	済	
H27	536	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	萩袋戸津紀行さん宅前	県道120号を横断し登下校する児童は多い。特に冬期間は歩道が雪のために通れずバス停留所のバスを待つスペースが狭い。また、付近は傾斜があり、転落する危険がある。	除雪・排雪の強化を検討	道路管理者	北村山	済	
H27	537	尾花沢市	尾花沢小	(一)鶴子尾花沢線	県道鶴子・尾花沢線沿いの取上地内の市バス停留所	歩道がとても狭く、人が一歩歩くのがぎりぎりの状態である。40°。制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	側溝に蓋をかける。冬季間の除雪を強化する。	道路管理者	北村山	済	
H27	538	尾花沢市	宮沢小	(一)銀山温泉線	高橋地区 旧高橋小学校～東照寺	歩道がとても狭く、人が一歩歩くのがぎりぎりの状態である。40°。制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	カーブ沿いにドット線整備	道路管理者	北村山	済	
H27	539	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	正殿地区 農協前倉庫～郵便局前～安久土に行くカーブのところまで	歩道がとても狭く、人が一歩歩くのがぎりぎりの状態である。40°。制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	グリーンベルト、ドット線の整備	道路管理者	北村山	済	
H27	540	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～母袋) (母袋橋～母袋集落)	外側線に白線が引かれていない。外側帯の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	道路管理者	北村山	済	
H27	541	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(坂本～鶴巻田)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	道路管理者	北村山	済	
H27	542	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～坂本境界付近)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	道路管理者	北村山	済	
H27	543	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	県道29号 栗生地区(玉野小学校区の境界付近)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	道路管理者	北村山	済	
H27	544	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	銀山新畑 (温泉街からバス停までの道路)	①道路南側のコンクリート崖とその上部にある土砂を含む崖からの落石、落雪等が懸念される。冬期間は特に雪害が目前に迫るため、十分な注意が必要である。 ②道路幅及び路側帯が狭く、白線が消えかけているため、児童がバス停まで歩く際に、車とすれ違う際に危険と感知する。	雪庇落とし等雪前対策を検討中。道路除雪を強化ししい外側線を引き直す。	道路管理者	北村山	済	

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H27	545	尾花沢市	上柳小	(一) 銀山温泉線	寺町 (学校前の横断歩道)	①上下線ともに、カーブと起伏により横断歩道そのものが見えづらい。銀山側から来ると広い道路で、しかも下りが長く続いたため、児童が横断歩道付近で待っているも、車はかなりのスピードで進入してくる。 ②学校を示す看板、横断歩道の存在を予告する標識、減速を指示する標識などが必要と考える。	横断歩道を緑色で囲むと検討	道路管理者	北村山	済
H27	546	尾花沢市	上柳小	(主) 尾花沢関山線	下柳 (鎌田商店前丁字路／主要地方道29尾花沢・関山線と県道188号線銀山温泉線の交差する丁字路)	①道路の白線(横断歩道、センターライン、車道外側線など)が消えかかっている。特に3方向から来る道路のいずれも、矢印による方向を示す線がなく不明である。そして特に銀山方面から来る車が、スピードを上げてカーブにさしかかり、危険な場面を目にする。 ②六沢側から来る車は「止まれ」の標識は無いために、横断歩道があっても、丁字路に差ししかかってそのまま進入して、右左 ①本校児童が唯一数百メートルを徒歩通学する道路である。 ②道路の白線(車道外側線など)が消えかかっている箇所がある。車は上下線ともにスピードを上げて走るため、路側帯のカラー舗装などを引き、歩車道を区別することも必要と考える。	矢印を塗り直す。	道路管理者	北村山	済
H27	547	尾花沢市	上柳小	(主) 尾花沢関山線	下柳 (主要地方道29尾花沢・関山線)	①道路の白線(横断歩道、センターライン、車道外側線など)が消えかかっている箇所がある。車は上下線ともにスピードを上げて走るため、路側帯のカラー舗装などを引き、歩車道を区別することも必要と考える。	消えかかった外側線を塗り直す	道路管理者	北村山	済
H27	548	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	常盤小学校前丁字路 (学校敷地内道路含む)	横断歩道並びに停止線・外側線が消えかかっている。加えて敷地内道路の横断歩道が消えている。	外側線の塗り直しを検討	道路管理者	北村山	済
H27	549	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	古殿から九日町道路	外側線が消えている箇所がある。	外側線を塗り直す。	道路管理者	北村山	済
H27	550	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	九日町丁字路付近(2箇所)	歩道に段差があり、通学途中に転落の危険がある。(2箇所)	1箇所はグレーディングで対応。1箇所はガードパイプの設置を検討	道路管理者	北村山	済
H27	551	尾花沢市	鶴子小	(一) 鶴子尾花沢線	ホップ畑脇の道路の側溝の差がないところ有り(久保地区方面)	ホップ畑脇の側溝の差が所々ない。	側溝差かけ	道路管理者	北村山	済
H27	552	大石田町	大石田南小	(一) 村山大石田線	小菅 一般県道村山大石田線 ミートショップ付近	外側線の劣化により歩道と車道の境界がわかりにくい	外側線塗り直し(来年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	553	大石田町	大石田小	(一) 大石田土生田線	一般県道大石田土生田線 新町歩道	ガードレール等がなく落下の危険性がある	ガードパイプ等の設置	道路管理者	北村山	済
H27	554	大石田町	大石田小	(主) 大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道南通線 愛宕町丁字路	横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい	外側線の塗り直し(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	555	大石田町	大石田小	(一) 尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道朝日町・日照畑線町道昭和通り線佐田町と南通りの十字路	・横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい ・カーブとなっており見通しが悪く児童の横断が危険	ドットラインの設置(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	556	大石田町	大石田小	(一) 尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 佐田町十字路(富樫かん商店前)	外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて	外側線の塗り直し	道路管理者	北村山	済
H27	557	大石田町	大石田小	(一) 尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 佐田町十字路(富樫かん商店前)	外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて	横断待機場所の標示の設置(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	558	大石田町	大石田小	(主) 大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道駅東線 新東町丁字路	・横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい ・近くを流れる農業用排水路のフェンスが破損しており落下の危険性がある	外側線の塗り直し(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	559	大石田町	大石田北小	(一) 大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線と一般県道茨波大浦線の交差点(亀井田郵便局付近)	見通しが悪く通行量も多いため児童が横断する際に危険。	ドットラインの設置	道路管理者	北村山	済
H27	560	大石田町	大石田北小	(主) 大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前観音前	登下校の際にバス乗車場所まで横断する必要があるが、横断歩道等がなく危険 ・見通しが悪く通行量も多いため児童が横断する際に危険。	横断指導線の設置(今年度以降)	道路管理者	北村山	済
H27	561	大石田町	大石田北小	(一) 大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 大石田北小前丁字路	・見通しが悪く通行量も多いため児童が横断する際に危険。	横断者あり等の注意喚起の道路標示の設置	道路管理者	北村山	済
H28	643	村山市	村山西郷小	(一) 東根長島線	草伊賀池北 県道東根長島線	歩道が無く、積雪等で道路が狭くなる。	除雪時にできるだけ幅出しを実施	道路管理者	北村山	済
H28	644	村山市	戸沢小	(一) 樺石基点線	長善寺66～22付近 県道樺石基点線 長善寺公民館付近	道路幅が急に狭くなり、歩道もないことから、朝の登校時などは樺石方面からたくさん通勤車両があり危険である。 注意喚起を呼び掛ける看板や標識が必要である。	減速マーク・ドットラインの設置。→H30済 「幅員減少」警戒標識の設置。→事業中 歩道整備【 長善寺工区 】→事業中	道路管理者	北村山	事業中
H28	645	東根市	東根小	(一) 東根停車場線 本町通り線 (主) 尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(三日町交差点～日塔橋付近)	通学時間帯に歩道除雪が間に合わないときがある。	歩道のこまめな除雪。日塔橋付近の道路幅を確保した除雪	道路管理者	北村山	済
H28	646	東根市	東根小	(主) 尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線と市道宮崎新町線の交差点	それぞれの路線の歩道除雪事業者が異なり、歩道除雪後に道路除雪が行われると、歩道が埋まってしまう	交差点など歩道の入口には雪を置かないよう除雪業者へ指導	道路管理者	北村山	済
H28	647	東根市	高崎小	(主) 尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(大字観音寺地内)	通学時間帯に歩道が除雪されていないことがある。	歩道のこまめな除雪	道路管理者	北村山	済
H28	648	東根市	東根東郷小	(一) 新田神町停車場線	東根市大字野川	見通しが悪く、道路が狭いため横断する時危険である。	「横断者注意」、ドットラインの設置	道路管理者	北村山	済
H28	649	東根市	大富小	(国)287号	東根市大字羽入地内 国道287号・市道大富中央線 交差点	交通量が多く、スピードを出す車や、黄色信号で交差点に進入する車も多いため危険である。 積雪時、除雪した雪が歩道のところに寄せられて、横断するときに危険である。	交差点のきめ細やかな除雪	道路管理者	北村山	済
H28	650	東根市	大富小	(一) 山形空港線	県道山形空港線(柏原二丁目・三丁目)	通学時間帯に歩道が除雪されていないことがある。	歩道のこまめな除雪	道路管理者	北村山	済
H28	651	東根市	東根中部小	(一) 東根尾花沢線	東根市大林一丁目 県道東根尾花沢線	大林一丁目、県道東根尾花沢線の道路の南側に歩道の線がないため、歩行空間が確保されておらず危険である。	西側のグリーンベルト延長、横断歩道のカラー化	道路管理者	北村山	済
H28	652	東根市	大森小	(一) 中島新田橋岡線	東根市大字若木、中島通り一丁目地内 中島新田橋岡線・指導板垣 中島新田橋 朝日パリーナ～中島新田バス停付近	大森山南から中島新田バス停までの交通量が多く、特に、北進車線がカーブしているため歩行者が見づらく危険である。	北進車線(外カーブ)に減速マーク・ドットラインを設置、きめ細やかな除雪	道路管理者	北村山	済
H28	653	尾花沢市	福原小	(一) 新庄長沢尾花沢線	意通寺前の三叉路(寺内)	カーブになっている三叉路のため大変見通しが悪い。(特に冬季節は雪の壁になる。)	外側線・中央線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	654	尾花沢市	福原小	(一) 新庄長沢尾花沢線	須路商店前三叉路(寺内)	横断指導線が薄くなっている。	横断指導線の引き直し(平成29年度)	道路管理者	北村山	済
H28	655	尾花沢市	尾花沢小	(一) 東根尾花沢線	セパイレブン・中央駐車場付近	交通量が多く、児童も歩みにくそうにしている道路右側に歩道がなく、児童は車道を歩かざるを得ず危険である。	外側線・中央線の引き直し きめ細やかな歩道除雪対応	道路管理者	北村山	済
H28	656	尾花沢市	尾花沢小	(一) 尾花沢大石田線	ビック前の県道	道路が狭い。歩道もない為、自動車との接触等が心配される。	きめ細やかな歩道除雪対応	道路管理者	北村山	済
H28	657	尾花沢市	宮沢小	(主) 尾花沢轟上線	旧高橋小付近から富山方面に向けての道路	現在、子どもたちは道の端を安全に登下校している。冬季降雪のために道路が狭くなる上に、国道347号の全面開通により仙台方面に往来する車が予想され、事故が心配。 冬季、消雪道路のために除雪されていないことから、子どもたちは道端の積った雪の中を歩いて登下校している。よって冬季間の除雪を実施し、歩道を確保してほしい。	スクールバスの検討(尾花沢市) きめ細やかな除雪対応(県)	道路管理者	北村山	済
H28	659	尾花沢市	玉野小	(国)347号	学校前横断歩道～尾崎商店前信号	冬季、消雪道路のために除雪されていないことから、子どもたちは道端の積った雪の中を歩いて登下校している。よって冬季間の除雪を実施し、歩道を確保してほしい。	消雪機能低下時の除雪対応	道路管理者	北村山	済
H28	660	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	車政のバス停留所	バス通学者の停留所になっているが、約100m西側の石碑があるところに変えてほしいとの保護者からの訴えがある。見通しが悪く危険であるとの意見もあり、横断歩道や道路標識、減速の標識を立ててほしいとの要望もある。	横断指導線の設置	道路管理者	北村山	済
H28	661	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	六沢地区やさく商店前十字路	停止線・横断歩道が消えている。また六沢の道路西側の外側線が消えている。	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	662	尾花沢市	常盤小	(一) 鶴子尾花沢線	学校前丁字路～九日町～三日町	道路南側の外側線が消えかけている部分がある。	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	663	尾花沢市	鶴子小	(一) 鶴子尾花沢線	通学路の車道と歩道の境界線	外側線が消えかかっている。	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	664	尾花沢市	鶴子小	(一) 鶴子尾花沢線	学校付近のガードレール	ガードレールが欠け、曲がっている箇所がある。	ガードレールの補修(平成29年度)	道路管理者	北村山	済
H28	665	大石田町	大石田南小	(一) 村山大石田線	一般県道村山大石田線 来迎寺 バス停前道路	バス停前の道路の見通しが悪く、横断する際に危険である 11月4日フォーアラップ調査実施→外側線・センターラインの塗り直し済み	外側線の引き直し 中央線の引き直し 減速マークの設置	道路管理者	北村山	済
H28	666	大石田町	大石田南小	(一) 村山大石田線	一般県道村山大石田線 小菅 ミートショップ付近	外側線が薄くなっており歩行の際に危険である	外側線の引き直し(平成29年度)	道路管理者	北村山	済
H28	667	大石田町	大石田小	(主) 大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道南通線 愛宕町十字路	横断歩道、停止線、外側線が薄くなっており危険である	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H28	668	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 庚申町十字路口	外側線が薄くなっており、歩行時に危険が生じている	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	669	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道新日町日照畑線 町道昭和通り線 佐田町と南通りの十字路	・横断歩道が薄くなっており危険である ・電柱などにより見通しが悪く危険である	横断歩道内カラー化	道路管理者	北村山	済
H28	670	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道南通線 駅前交差点	横断歩道が薄くなっており危険である。	ドットラインの設置	道路管理者	北村山	済
H28	671	大石町	大石田北小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前 川前観音前	児童が横断する際に横断帯がないため危険である	横断指導線の設置	道路管理者	北村山	済
H28	672	大石町	大石田北小	(一)大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 海谷 郵便局前十字路	カーブの先に横断歩道がある場所となっているが、横断者注意の注意喚起がなく危険である	「横断者注意」表示の引き直し	道路管理者	北村山	済
H28	673	大石町	大石田北小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 豊田 豊田公民館付近	外側線が薄くなっており歩行時に危険である	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H29	778	東根市	東根小	(一)中島新田橋岡線	県道中島新田橋岡線(中央東一丁目～本丸南三丁目)	道路が狭いにもかかわらず、登校時の交通量が多く、路側帯が薄れている	外側線の引き直し及びグリーンベルト化の検討	道路管理者	北村山	済
H29	779	東根市	東根小	(主)尾花沢関山線	市道五間通り線(中央東一丁目)	歩道はあるが交通量が多く、道路が狭い。路側帯が薄れている。	外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
H29	780	東根市	小田島小	(一)長瀬野田線	市道郡山小田島小学校線・県道長瀬野田線交差点付近	見通しがよい道路のためスピードを上げて走る車が多い。交差点が微妙にカーブしているところにあるため歩行者がいても気づかず、止まってもええず、横断しにくい。登校時は交通指導員の立哨があるが、下校時は注意が必要である。	横断歩道のひび割れ補修	道路管理者	北村山	済
H29	781	東根市	長瀬小	長瀬野田線	県道長瀬野田線・市道白水川堤防4号線(笠沢橋付近)	横断歩道手前の橋が南に向かって上り坂になっており、見通しがかなり悪い。横断者の確認が遅くなってしまう。また、速度超過になりがちなため。見通しが悪いため、二・中北側の道路から車がせり出してくることもあり大変危険である。	笠沢橋上にドットライン・外側線の設置を検討 道路と水田のり面の雑草が視界を遮らないようこまめな下刈り	道路管理者	北村山	済
H29	782	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市坂本地区内 347号線	冬季の積雪時、消雪道路が機能せず、積雪のため徒歩通学ができない日がある	積雪状況に応じて除雪の対応	道路管理者	北村山	済
H29	783	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市坂本地区内 347号線 行沢方面へのT字路 から折原設備まで	通学路の外側線が消えかけている箇所がある	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	784	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市鶴巻田 347号線 尾崎商店前の信号機の横断歩道	横断歩道の線が消えかけているとともに、地区公民館までの外側線が消えかけている	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	785	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市鶴巻田 29号尾花沢・関山線 玉野中学校～前坂	通学路の外側線が消えかけている箇所がある	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	786	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市上柳渡戸 29号尾花沢・関山線 粟生公民館～上粟生	市道側の停止線が消えかけている	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	787	尾花沢市	常盤小	尾花沢関山線	六沢大根屋前T字路	市道側の停止線が消えかけている	交差点ドットラインの表示をH30年度実施予定	道路管理者	北村山	済
H29	788	尾花沢市	常盤小	尾花沢関山線	九日町T字路	T字路となっており、右側と前方の安全確認をして進らなければならないので、危険	路面標示「横断者注意」の設置の検討	道路管理者	北村山	済
H29	789	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	小学校～中里公民館の区間	道路脇の流雪溝の一部がドレールのない箇所があり、児童が落下する恐れがある	防護柵の設置(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	790	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	河原地区から久保地区へ向かう 交差点付近	路側帯が狭く、水田へ落下する恐れがある。道路と水田の高低差が1mほどあり、危険度が高い	視線誘導線の設置(H30年度実施予定)	道路管理者	北村山	済
H29	791	大石町	大石田南小	村山・大石田線	一般県道村山大石田線 町道小菅田沢線 小菅 ミートショップ付近から大石田南小学校にかけて	外側線が薄くなっており歩行の際に危険である。 歩道がなく通学に危険が生じている。	外側線の塗り直し	道路管理者	北村山	済
H29	792	大石町	大石田小	尾花沢・大石田線	県道尾花沢・大石田線 町道庚申町線 庚申町 路切付近の丁字路	「止まれ」の表示、外側線、ドットライン、中央線が薄くなっており危険である。	外側線(ドットライン)、中央線の塗り直し(来年度以降)	道路管理者	北村山	済
H29	793	大石町	大石田北小	荻袋・大浦線	県道荻袋・大浦線 駒籠 ソーレ大石田前	外側線、グリーンベルトが薄くなっており危険である。 グリーンベルトは剥がれていない部分が多く、塗り直しを行っても劣化が早いので、様子見を行うこととする。	外側線の塗り直し(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H29	794	大石町	大石田北小	主要地方道大石田・畑線	町道豊田舟渡線 豊田 旧豊田小前T字路	「止まれ」の表示、停止線、外側線が薄くなっており危険である。	外側線の塗り直し(本年度以降)	道路管理者	北村山	済
H30	881	東根市	東根市立中部小	東根尾花沢線	市道中央8区1号線及び県道東根尾花沢線 T字路	東根東根尾花沢線へ合流する丁字路の見通しが悪い	外側線の引き直し、交差点付近にドットラインの設置	道路管理者	北村山	済
H30	882	尾花沢市	尾花沢市立玉野小	(国)347号	鶴巻田876番地より母袋側347号 (鶴巻田～母袋橋の民家が途切)	外側線が消えかかっており、路肩幅員狭小のため、児童が車道を歩いている。	外側線の引き直し。グリーンベルト、横断指導線、減速ドットラインの設置。	道路管理者	北村山	済
H30	883	尾花沢市	尾花沢市立常盤小	(主)尾花沢関山線	九日町T字路	自主規制の停止線が消えており、車面が交差点内の左右確認のための停止を行って外側線・中央線がないため危険	交差点ドットライン、停止線(自主規制)の引き直し。	道路管理者	北村山	済
H30	884	大石町	大石田町立南小	村山大石田線	県道村山大石田線 町道新山寺1号線 新山寺地内	外側線の塗り直しについては歩道の縁石があるため保留とする スクールバス集合場所付近の外側線が消えており危険	中央線の塗り直し(来年度以降)	道路管理者	北村山	済
H30	885	大石町	大石田町立北小	大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 北小前T字路	カーブミラーのサイズが左右で異なるため危険 T字路の標識が曲がっているため危険 冬場はガードレールが撤去されるため危険	T字路の標識を修繕又は更新	道路管理者	北村山	済
H30	886	大石町	大石田町立北小	大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前地区 県道道路標示	センターラインと外側線が消えかかっているため危険 センターラインを引く部分に散水消雪の設備があるため、センターラインを引くことはできない。	外側線の塗り直し	道路管理者	北村山	済
H30	887	大石町	大石田町立北小	大石田畑線	主要地方道大石田畑線 豊田舟渡線 豊田地区 旧豊田小入口県道東外側線	外側線がところどころ消えているため危険(H29報告箇所) 横断歩道が薄くなっているため危険(H29報告箇所) カーブミラーの底がボロボロで落下の恐れがあるため危険	外側線の塗り直し	道路管理者	北村山	済
R1	987	村山市	村山市立楠岡小学校	主要地方道尾花沢関山線	楠岡地内	観光道路で車通りが多いが、通学路の歩道が狭い 歩道と車道の境が線石のみ	歩道の拡幅 【街路(都)村山駅東沢線】	道路管理者	北村山	事業中
R1	988	東根市	東根市立東根小学校	主要地方道尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(日塔橋付近)	道路が狭いにも関わらず、児童の登校時刻に通勤時刻が重なっており交通量が多く、なおかつ走行車両のスピードも出ている。 横断時の見通しが悪く危険なため、児童はやむを得ず、歩道のない橋の東側部分をカーブになっている三叉路のため、大変見通しが悪い。(特に冬は雪の壁になる。) 冬は、大雪のため、歩道の除雪ができていなかったため、通学路を変更した。合わせて、市道側の停止線及び県道の「横断者注意」「横断指導線」が消えかかっている	「歩行者注意」の路面標示、橋付近に減速マークの設置	道路管理者	北村山	済
R1	989	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	県道新庄長沢尾花沢線	寺内 意連寺前三叉路 寺内753付近	歩道がとても狭い。40キロ制限だが、スピードを出す車が非常に多い。カーブもあり、冬は特に怖い。 横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険である中原地区の児童が、登下校の際歩道側に道路を横断しているが、横断歩道がない。現場はカーブとなっており見通しが悪く、非常に危険である。横断歩道の設置を希望歩道が無い箇所であり、外側線が消えかかっていることから危険である。	「横断者注意」「横断指導線」及び外側線(ドットライン)を引く	道路管理者	北村山	済
R1	990	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	高橋地区 旧高橋小学校～東照寺	横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険である	外側線、減速マークの引き直し	道路管理者	北村山	済
R1	991	尾花沢市	尾花沢市立玉野小学校	347号線	(学校前横断歩道)	横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険である	「横断者注意」の引き直し	道路管理者	北村山	済
R1	992	尾花沢市	尾花沢市立鶴子小学校	県道鶴子尾花沢線	中原バス停付近	横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険である	「横断指導線」を引く	道路管理者	北村山	済
R1	993	大石町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	豊田地区 農協豊田支店付近から豊田公民館 断までの主要地方道30大石田・	横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険である	外側線の塗り直し【済】	道路管理者	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R2	1114	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	県道尾花沢最上線	市野々地区スクールバス乗降場所(市野々公民館)付近	カーブで見通しが悪い。大型車等の交通量が多い。路側帯の白線や減速マークが消えかかっている。	外側線・ドットライン・「減速」文字を引き直す	道路管理者	北村山	済
R2	1115	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	県道鶴子尾花沢線	鶴子中原バス停(市バス)付近	「横断指導線」がカーブの先にあることから、視認性が悪い。	カーブの手前に「横断者注意」文字を引く	道路管理者	北村山	済
R2	1116	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	主要地方道尾花沢関山線	六沢 主要地方道尾花沢関山線と北村山山広域農道花笠ラインとの丁字路(六沢バス停付近)	道路脇の白線が消えかかっている。 横断歩道がない。 交通量もあり危険である。	県道側の外側線を引き直す	道路管理者	北村山	済
R2	1117	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	主要地方道尾花沢関山線	延沢 主要地方道尾花沢関山線・県道鶴子尾花沢線(九日町～車段地区内)	主要地方道尾花沢関山線・県道鶴子尾花沢線(九日町～車段地区内)の尾花沢市街に向かって道路左側の白線が薄くなっている。交通量も多く、道路幅も狭く、歩道やガードレールもないため非常に危険である。	部分的に外側線を引き直す	道路管理者	北村山	済
R2	1118	大石田町	大石田町立大石田小学校	県道大石田畑線	四日町地区ほか 四日町T字路～昭和堂前十字路	交差点部において、視認性が悪く、通学児童の巻き込みが懸念される。	外側線、カーブ巻込線の引き直し【巻込線のみ済】	道路管理者	北村山	済
R2	1119	大石田町	大石田町立大石田小学校	県道尾花沢大石田線	駅前通り 大石田駅前十字路	横断歩道、外側線、導流帯が薄い	外側線・ドットライン・導流帯の引き直し【済】	道路管理者	北村山	済
R2	1120	大石田町	大石田町立大石田小学校	主要地方道大石田畑線	愛宕町交差点	ドットライン、外側線が薄い	ゼブラドットライン、導流帯引き直し【済】	道路管理者	北村山	済
R2	1121	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線、一般県道萩袋大浦線	大浦地区 大浦橋西側T字交差点	ドットライン、「止まれ」文字が薄く危険である	ドットライン、「止」文字塗り直し【済】	道路管理者	北村山	済
R2	1122	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	川前地区 川前公民館から亀井田橋	「横断者注意」などの標示が薄い	「横断者注意」文字の塗り直し【川前工区】	道路管理者	北村山	済
R2	1123	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	豊田地区 亀井田橋	歩道が狭い	歩道整備【豊田工区】	道路管理者	北村山	済
R3	1244	村山市	村山市立西郷小学校	一般県道大久保村山停車場線	村山市河島甲 八反橋から県道294大久保・村山停車場線に至る交差点	児童の通学路になっているが、横断歩道がない。車の通行も多く、危険である。	歩道切下げ(警察で横断歩道設置)	道路管理者	北村山	済
R3	1245	村山市	村山市立戸沢小学校	一般県道樽石若菜線	樽石若菜線 長善寺公民館付近	道路幅が狭く、歩道もなく、運動車面が多く危険。	歩道設置・拡幅(水路蓋掛け等)【長善寺工区】	道路管理者	北村山	事業中
R3	1246	東根市	東根市立東根小学校	一般県道東根尾花沢線	東根市大字東根元宮崎宇宮崎26地先	登校時の通流量が多い。横断することが必要だが、直近の信号位置まで距離があるため、かなりの遠回りを強いられている。	緑石ブロック切下げ(警察で横断歩道設置)	道路管理者	北村山	済
R3	1247	東根市	東根市立東根小学校	主要地方道尾花沢関山線	東根市大字東根元東根字川原9266-459地先	登校時の通流量が多い。横断することが必要だが、直近の信号位置まで距離があるため、かなりの遠回りを強いられている。	緑石ブロック切下げ(警察で横断歩道設置)	道路管理者	北村山	済
R3	1248	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	一般県道新庄長沢尾花沢線	県道新庄長沢尾花沢線 寺内1170(校門付近、意進寺前交差点)	横断歩道の白線が消えかかっている。道路標示や一時停止標、車道・歩道の境の線が見えにくくなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1249	尾花沢市	尾花沢市立尾花沢小学校	一般県道東根尾花沢線	県道東根尾花沢線 桒町三丁目6 桒町四丁目1、2	県道に面した交差点付近の外側線が薄くなっている。交通量が多く、ガードレールもないため、危険である。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1250	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	主要地方道尾花沢最上線 市野々地区スクールバス乗降場所(市野々公民館付近)	カーブで見通しが悪く、交通量が多く、坂道であり、カーブの「減速」表示手前の線がほとんど見えないうえ、スピードが出やすく危険。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1251	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	主要地方道尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線 六沢地区内	トンネル出入口からの白線が薄くなっている	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1252	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	一般県道鶴子尾花沢線	県道鶴子尾花沢線 中原バス停付近	バス停前の横断指導線の所在を示す道路の文字が消えかかっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1253	大石田町	大石田町立大石田小学校	主要地方道大石田畑線	大石田地区内(食堂へば奈地区内付近)	横断歩道、外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1254	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	岩ヶ袋地区内(丹生川橋から北小学校まで)	外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1255	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	岩ヶ袋地区内(北小学校前丁字路より海谷地区方面)	横断者注意の標示が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1256	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	海谷地区内(海谷交差点より鹿果方面直進50m地点)	横断者注意の標示が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R3	1257	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	鹿果地区内(野尻川橋より鹿果信号前付近まで)	外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	北村山	済
R4	1428	村山市	村山市立楯岡小学校	主要地方道尾花沢関山線	村山駅東側十字路交差点 早川食堂前(村山市楯岡新町一丁目)	道路・路側帯ともに狭く、児童が横断歩道手前で待ち待てる際に自動車との距離が近く危険。	歩行者の待機場所を確保するため、十字路の四つ角を拡幅する工事を令和5年度以降実施するよう計画し、予算要求などを行っている。	道路管理者	北村山	事業中
R4	1429	村山市	村山市立富本小学校	一般県道樽石河北線	県道299樽石・河北線 下久保十字路(湯野沢1655-2付近)	横断歩道や停止線、「交差点注意」の表示が薄く見えにくくなっている。	管内の道路標示の塗り直しに順次対応しているが、通学路のため順位に配慮する。	道路管理者	北村山	済
R4	1430	村山市	村山市立富本小学校	一般県道樽石河北線	県道299樽石・河北線 上仲宿十字路(岩野1072付近)	停止線や「交差点注意」の表示が消えかかっているため見えにくい。	管内の道路標示の塗り直しに順次対応しているが、通学路のため順位に配慮する。	道路管理者	北村山	済
R4	1431	村山市	村山市立富本小学校	主要地方道新庄次子村山線	村山市大字富並4782-1(側道の始まり)	側道の始まり付近のアスファルトに30×60cmほどの穴があいている。	水路始点の壁がないため土砂が流れ崩れている。早急に壁を設置する。	道路管理者	北村山	済
R4	1432	東根市	大森小学校	県道山形空港線	大森地区	積雪時、道幅が狭くなり危険である。	きめ細やかな除雪	道路管理者	北村山	済
R4	1433	東根市	東根中部小学校	県道東根尾花沢線	中央地区	交通量が多く、通学路として利用する児童も多いため危険である。	外側線、グリーンベルトの整備	道路管理者	北村山	済
R4	1434	東根市	大森小学校	県道東根尾花沢線	神町北地区	交通量が多く、通学路として利用する児童も多いため危険である。	ガードパイプの整備	道路管理者	北村山	済
R4	1435	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	新庄長沢尾花沢線	寺内意進寺前三叉路付近	横断歩道のラインと横断注意の文字が消えかかっている。	ライン及び横断者注意の文字修繕実施	道路管理者	北村山	済
R4	1436	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	尾花沢最上線・東根尾花沢線	上町1-4-12(白銀さん前交差点)	車を持つ児童が、歩道がどこまで分かっていないため歩道に迷い出ることがある。ベンキで分かりやすくしてほしい。	横断歩道周辺のライン修繕実施	道路管理者	北村山	済
R4	1437	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	尾花沢最上線	上ノ宿バス停付近	・路側帯の白ラインが消えている。	路側帯の白ラインの修繕実施	道路管理者	北村山	済
R4	1438	大石田町	大石田小学校	尾花沢大石田線	緑町2-3付近(大石田駅前～佐田町の県道)	外側線消え。	引き直し	道路管理者	北村山	済
R4	1439	大石田町	大石田小学校	大石田畑線	大石田乙750-3付近(新東町丁字路)	横断歩道消え。	引き直し	道路管理者	北村山	済
R4	1440	大石田町	大石田北小学校	大石田畑線	川前24付近(亀井田橋)	横断指導線消え。	引き直し	道路管理者	北村山	済
R4	1441	大石田町	大石田北小学校	大石田畑線	豊田595(深堀橋前県道)	砂利等が散乱し危険。	清掃対応	道路管理者	北村山	済
R5	1553	村山市	村山市立西郷小学校	県道381号線	村山市立へ商店前十字路(県道381号線)	見通しが悪く、登校時スピードを出す車が多い。	道路標示の設置や外側線の塗り直しなどの対応を行った。	道路管理者	北村山	済
R5	1554	村山市	村山市立大久保小学校	県道大久保・村山停車場線	県道大久保・村山停車場線	スピードを出してくる車も多い。北側はガードレールもない。	「横断者注意 速度落とせ」の道路標示を設置した。	道路管理者	北村山	済
R5	1555	東根市	東根小学校	中島新田橋岡線	中央東地区内	大型車等の通行量が多く、カーブで見通しが悪い箇所により一部歩道のない区間がある。	外側線の更新 ガードパイプの整備	道路管理者	北村山	済
R5	1556	東根市	神町小学校	山形空港線	神町西5丁目地内	信号のない交差点で朝晩の交通量が多い	・優先道路標示(ドットライン)更新 ・ガードパイプやボードの整備	道路管理者	北村山	済
R5	1557	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	一般県道新庄長沢尾花沢線	寺内意進寺前三叉路付近	横断指導線のラインと横断者注意の文字が消えかかっている。	横断指導線及び横断者注意の文字塗り直し	道路管理者	北村山	済
R5	1558	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	一般県道新庄長沢尾花沢線	寺内意進寺前三叉路付近	横断指導線のラインと横断者注意の文字が消えかかっている。	中央線塗り直し	道路管理者	北村山	済
R5	1559	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	正殿 農協倉庫(丹生徳良湖線)の交差点	横断歩道が消えかかっており、運転者から視認性にない。	歩行者注意の文字書き直し	道路管理者	北村山	済
R5	1560	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	正殿 おおさき商店十字路	横断歩道が消えかかっており、運転者から視認性にない。	横断歩道付近の外側線の塗り直し	道路管理者	北村山	済
R5	1561	尾花沢市	玉野小学校	主要地方道尾花沢最上線	鶴巻田	側溝の蓋(格子のもの)がゆがんでおり、徒歩通学の児童が足を取られる危険がある	グレーチングの修繕	道路管理者	北村山	済
R5	1562	大石田町	大石田南小学校	県道38号	県道381号(小管地区内)	道路標識消え	道路標識引き直し	道路管理者	北村山	済
R5	1563	大石田町	大石田小学校	大石田・名木沢線	県道大石田・名木沢線(庚申町地区内庚申町路切前)	外側線消え・横断歩道消え・停止線消え	停止線・外側線引き直し	道路管理者	北村山	済
R5	1564	大石田町	大石田北小学校	県道大石田・名木沢線	県道大石田・名木沢線(鹿果地区農協倉庫前のY字路)	停止線消え	停止線引き直し	道路管理者	北村山	済
R6	1643	村山市	村山市立袖崎小学校	120号線	大字土生田～本飯田地区の県道120号線	児童の登校時間帯(午前7時～8時)に、法定速度を超過して走行する車両が多く危険である。 また、ガードレールが破損した歩道や、信号機がなく横断歩道の薄れた交差点もあり、歩行者の安全が十分に確保されてい	ガードレールを順次修繕していく	道路管理者	北村山	

点検 年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施 状況
R6	1644	東根市	東根市立東根小学校	尾花沢関山線	県道尾花沢蟹沢線 (本丸南地内)	・道路が狭小で歩道がない ・車の交通量が多い	代替路線の新設	道路管理者	北村山	事業要望中
R6	1645	東根市	東根市立東根小学校	東根尾花沢線	宮崎地内	・県道からの右折車が滞留し、交差点の見通しが悪い	道路拡幅・交差点改良	道路管理者	北村山	事業要望中
R6	1646	東根市	東根市立大富小学校	山形空港線	柏原地内	・歩車道分離路線ではあるが、路肩や歩道が狭小である	きめ細やかな除雪	道路管理者	北村山	済
R6	1647	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校		(主)尾花沢最上線 市野々バス停東側(山刀伐峠から市野々へのカーブ	・山刀伐峠からの自動車が速度を落とさずに通過し、非常に危険である。安全確保のため路側帯にもはっきりとした白線が必要である。	通学路箇所の白線補修(今年度工事で塗り直し予定)	道路管理者	北村山	済
R6	1648	尾花沢市	尾花沢市立玉野小学校		国道347号 鶴巻田	カーブがあり見通しが悪い。歩道がなく敷地と隔てたブロック壁が道路にせまっているところもあり、なお危険度が高い。グリーンベルトが剥がれているので、塗り直しが必要である。	補修箇所の確認と実施 (今年度工事で塗り直し予定)	道路管理者	北村山	済
R6	1649	大石田町	大石田町立大石田小学校	県道尾花沢大石田線	県道尾花沢大石田線/駅前通地内	外側線が消えている。	外側線引き直し	道路管理者	北村山	済
R6	1650	大石田町	大石田町立大石田北小学校	県道大石田名木沢線	県道大石田名木沢線/岩ヶ袋地内/そば屋昇付近	外側線が消えている。	外側線引き直し	道路管理者	北村山	済
R6	1651	大石田町	大石田町立大石田北小学校	県道荻袋大浦線	県道荻袋大浦線/鹿果地内/鹿果地内一帯	外側線が薄くなっている。	外側線引き直し	道路管理者	北村山	済
R6	1652	大石田町	大石田町立大石田北小学校	県道荻袋大浦線	県道荻袋大浦線/駒籠地内/駒籠地内一帯	グリーンベルトが薄くなっている。	グリーンベルト引き直し	道路管理者	北村山	済
R6	1653	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	主要地方道大石田畑線/豊田地内/深堀観音前	杉の葉、土砂で道幅が狭くなっている	清掃	道路管理者	北村山	済
R7	1722	村山市	村山市立楯岡小学校	120号線	楯岡鶴ヶ町KOMEスタ前以南	KONAスタ前から小学校側の白線、グリーンベルトが消えている。	雪が解けた後の対応を検討	道路管理者	北村山	
R7	1723	村山市	村山市立楯岡小学校	29号線	楯岡新町1丁目～2丁目の境目	白線やグリーンベルトの色が薄くなっている。また、空き家のがラスが割れ、散乱して側溝の金属のふたが変形してめくれあがっている部分があり、登校の際に足をひかっけてしまう場合がある。	雪が解けた後の対応を検討	道路管理者	北村山	
R7	1724	村山市	村山市立西郷小学校	381号線	村山市名取県道381号線沿い	11月時点で対象箇所修繕終了		道路管理者	北村山	済
R7	1725	村山市	村山市立戸沢小学校	347号線	白鳥郵便局の十字路の側溝	落下防止対策がされていないために危険。	調査、確認を行う	道路管理者	北村山	
R7	1726	東根市	東根市立東根中部小学校	東根尾花沢線	さくらんぼ駅前	交差点の見通しが悪い	ボラードの設置	道路管理者	北村山	済
R7	1727	東根市	東根市立長瀬小学校	長瀬野田線	大字蟹沢地内	道路の高低差で横断歩道が見通せない	道路標示の更新	道路管理者	北村山	済
R7	1728	尾花沢市	尾花沢市立尾花沢小学校		中町 (せとや神保商店前)	横断歩道の白線が消えかかっている	横断指導線補修	道路管理者	北村山	
R7	1729	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	(主)尾花沢最上線	押切地内 県道28号 (中島・行沢へ入る交差点)	横断歩道が消えている。 「横断者注意」の文字が薄れて分からない。	注意喚起「横断者注意」補修	道路管理者	北村山	
R7	1730	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	(一)鶴子尾花沢線	鶴子 御所神社バス停(市バス付近)	児童のバス停となっており、バス待ちの際白線がはっきりしてないと車道に出てしまう。白線が消えているので、はっきりさせてほしい。	バス停付近の外側線補修	道路管理者	北村山	
R7	1731	大石田町	大石田町立大石田小学校		大石田駅前/十字路	横断歩道、流導帯が薄い。ドットラインが消えている。	ドットライン引き直し	道路管理者	北村山	
R7	1732	大石田町	大石田町立大石田小学校	主要地方道大石田畑線	主要地方道大石田畑線/東町地内/東町跨線橋	歩道途中に折れたポールがある。	ポール修繕	道路管理者	北村山	
R7	1733	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	主要地方道大石田畑線/大浦地内/大石田漬物付近丁字路	道路標示が全体的に薄い。	道路標示全体引き直し	道路管理者	北村山	