

大巻橋の片側交互通行再開について

○大巻橋の被災状況

・令和8年7月26日の大雨により、一級河川 小白川が増水し、堤防と橋を保護する護岸が流出したため、同日7時、安全確保の観点から全面通行止めを実施しました。



7月30日撮影

○応急対策実施状況




7月26日



7月27日



7月28日



橋の安全性確認状況

7月30日撮影

○橋の安全性を確認し、 全面通行止めを解除

・7月30日に橋梁の専門家と現地調査を行い、橋本体に損傷はなく、安全性を確認できたため、全面通行止めを解除し、応急復旧を行いながらの片側交互通行に切り替えます。

令和8年7月31日(金)午後3時～

※今後の気象状況によっては、一時的に全面通行止めを行う場合があります。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

7月26日に発生した大雨による小白川の被災状況


○近傍の雨量計観測値の状況

・ 小白川観測所

時間雨量:53mm/h (7月26日6時)


24時間雨量:212mm/24h

(7月26日1時～27日24時)




○被害状況

- ・ 主に水衝部に位置する護岸が被災しました。
- ・ 放置するとさらなる侵食につながるため、「応急仮工事」として大型土のうの設置等を実施します。



○代表箇所写真


被災延長
L=約80m




被災延長
L=約90m



被災延長L=約100m



○応急仮工事の概要図



被災延長
L=約120m



裏面の写真は7月28日撮影

■発行■ 〒993-8501 山形県長井市高野町二丁目3番1号
山形県置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課 (TEL:0238-88-8233)

萩生川 小白川 通信

検索



「萩生川・小白川通信」は、山形県ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。